# Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

## Beitrag von „driveT2“ vom 19. Juli 2018 um 23:39

hallo T Fahrer
bei mir tritt das Problem zwischen 60 -80 km/h
stark und zwischen 120-140 leicht
das Problem ist Räderunabhängig
bei mir tratt es mit Winterräder, alte somnerreifen und neue Sommerreifen 255/60 17
das Vibrieren hat bei 138 T km angefangen also mit 3 Jahren
bis dato keine Probleme
es sieht nach Resonanzvibrieren aus
ein drehendes Teil
tippe auf Kardanwelle, Mittenlager, oder die kleinen Wellen
bei VW fanden sie nix natürlich
da ich das Auto nächtes Jahr abgebe verzichte ich auf teure Reparatur
ich hoffe hält noch 50 T km 😁