Ersatz für mein RNS850 Touareg II Baujahr 10/2010

Beitrag von „Hannes H.“ vom 7. November 2018 um 09:35

> Zitat von Fatalconnection
>
> Aber wenn das generell nicht funktioniert, hat sich das wohl erledigt

Zenec liefert Geräte die bei div. VWs integriert werden können, aber leider keines für den Touareg. Ev. kannst bei Pioneer nachfragen, aber ich fürchte, dass die Zusatzfunktionen (Klimasteuerung, Setup-Menü, Standheizung....) hier auch nicht funktionieren werden.

Ich würde mal in Netz nach Reparaturmöglichkeiten für das RNS850 suchen, ist halt die Frage was genau defekt ist.

MfG

Hannes