Automatische Umluft funktioniert nicht

Beitrag von „Derrick“ vom 23. Mai 2021 um 15:50

Den Sensor haben wir auch schon mal getauscht da die Klimaanlage aufgrund der falschen Temperaturwerte nicht funktionierte.

Mit der automatischen Umluft habe ich den noch gar nicht in Verbindung gebracht.

Gut zu wissen 👍 .

Gruß Stefan