Xenon Abblend- und Fernlicht ausgefallen

Beitrag von „Twingoli“ vom 13. Juli 2021 um 22:18

Servus,

Herzlich willkommen im Forum.

Brenner sind D3s. Im Motortalk Touareg 2 Bereich wurde unter dem Thema „Xenonbrenner wechseln“ das ganze Prozedere vor ein paar Jahren beschrieben (u.a. von mir).

Viel Erfolg

Christian