Fehler 01776: Bedienungseinheit für Niveauregulierung (E281)

Beitrag von „coala“ vom 26. Oktober 2022 um 17:10

> Zitat von othu
>
> [...]
>
> E94 - Beheizter Fahrersitzregler
>
> E95 - Beheizter Beifahrersitzregler
>
> E128 - Beheizter hinterer linker Sitzschalter mit Regler
>
> E129 - Beheizter hinterer rechter Sitzschalter mit Regler
>
> E281 - Bedieneinheit zur Regelung der Aufhängungshöhe
>
> Z20 - Linke Unterlegscheibe Strahlheizelement
>
> Z21 - Rechte Unterlegscheibe Strahlheizelement
>
> [...]
>
> Alles anzeigen

Servus,

Glückwunsch zur Lösung und danke für die Rückmeldung .

Darf ich fragen, woher diese höchst interessanten Bezeichnungen aus der Liste stammen?

Grüße

Robert