Wahlhebel Position fehlerhaft

Beitrag von „coala“ vom 27. Juli 2023 um 08:50

Servus Thony,

möglicherweise ist er nur nicht korrekt in seiner Position zur Schaltwelle eingestellt, das solltest vor Kauf eines neuen Exemplars zunächst mal prüfen. Könnte mit etwas Glück immerhin den Gegenwert von 8 - 10 Kästen Bier sparen.

Grüße

Robert