Wärmetauscher

Beitrag von „MrJingelzZ“ vom 14. Oktober 2023 um 14:44

Ich hab keine Ahnung,ich vermute ,dass einer der Vorbesitzer zwei verschiedene Frostschutzmittel zusammen gekippt hat.. habe heute mal von motul den Kühlerreiniger drauf gekippt. Wird schon wieder warm,allerdings nur ab 1500 Umdrehungen! Was kann das sein?!