Wassereintritt über Schiebedach

Beitrag von „didi.hawa“ vom 9. Februar 2024 um 16:08

Moin Moin,

danke für die Info. Ist wirklich ein sch....

Habe einen vernünftigen Abzieher. Auf der Beifahrerseite hat´s klack gemacht alles gut.

Fahrerseite ist harte Nuß. Versuchs nochmal mit Geduld und Caramba.

Um dann die Verkleidung ab zubekommen.

Und wenn ich dann die Schlauchenden finde, dann poste ich sie. Schon komisch, daß dieses Thema anscheinend so vergraben ist in der Historie der Konversationen hier. Oder speziell bei meinem Dicken.

Habs halt noch nicht gefunden.

Grüße