Tankanzeige merkt das tanken nicht

Beitrag von „nachbar“ vom 14. März 2005 um 18:34

Beim A4 hatte ich mal ein ähnliches Problem. Die Funktionsweise der Tankanzeige ist in etwa so, dass ein Schwimmer (Art Styropor) auf dem Treibstoff schwimmt, je nach Flüssigkeitslevel eben etwas höher oder etwas tiefer. Dieses Level wird mittels Hebel an verschiedene Kontakte übertragen. Diese Kontakte zeigen dann ein entsprechendes Flüssigkeitslevel an der Tankuhr an (zumindest beim A4). Bei meinem A4 ist nun leider der Hebel mal etwas schwergängig gewesen und dadurch brauchte er etwas länger, bis er die richtige Menge angezeigt hatte. Machte dass so 5 bis 6 Betankungen mit und habe diesen Hebel dann durch einen Neuen ersetzt! So ca. 130 €uronen. Und dann noch 2mal beim 😊 weil nicht richtig eingebaut - aber seit dieser Zeit wieder völlig i.O.