VCDS Kühlwerte CRCA

Beitrag von „robhai7p“ vom 12. Januar 2025 um 22:25

> Zitat von fgTouareg
>
> Hallo Community,
>
> seit dem Tausch der Zylinderkopfdichtung sowie verbauter Teile aufgrund von Kühlmittelverlust im V (siehe Beitrag)
>
> Beitrag
> **CRCA Kühlprobleme**
>
> Hallo Touareg Freunde!
>
> Ich bin Ende letzten Jahres vom 7L zum 7P umgestiegen. Bereits der 7L ist ein Traum, der 7P noch besser!
>
> Gleich am Anfang habe ich schleichenden Kühlmittelverlust bemerkt. Bis ich schlussendlich drauf gekommen bin, das ich extrem viel Druck im Kühlsystem habe….
>
> Los ging‘s —> Karosserie in die Höhe und raus mit Motor und Getriebe. ZKD gewechselt und alles wieder zusammengebaut.
>
> Nun mein Problem: Der Kopf wird meines Erachtens zu heiß. Trotz dessen zeigen Temperaturgeber G83,…
>
> fgTouareg
> 30. Mai 2023 um 07:33
>
> stellt sich mir die Frage, wie hoch die ausgelesenen Kühlmittelwerte mittels VCDS sein sollen.
>
> Meiner Meinung nach ist das Alu-Rohr unterhalb des Ölfiltergehäuses (siehe Bild) zu heiß. Könnt ihr das Rohr, wenn der Motor Betriebswarm ist, angreifen, ohne Euch zu verbrennen?? -ich nicht.
>
> Des Weiteren bin ich mir über die ausgelesenen Werte mittels VCDS nicht sicher.
>
> Die Anzeige im KI bleibt nun bei 90° und senkt sich auch nicht.

> Die Werte, mittels VCDS ausgelesen, sind bei mir.
>
> Kühlmitteltemperatur bleibt um die 70° +- 5°. "Sollte dieser Wert nicht auch um die 90° liegen?"
>
> Temperaturgeber für Motortemperaturmanagement bleibt um die 90° +- 5°. "Sollte passen, oder?"
>
> Kann mir eventuell jemand die Werte zukommen lassen, wie sie bei Euch sind
>
> Wäre sehr dankbar!!
>
> CRCA
>
> 2012
>
> Alles anzeigen

Hallo, hast du enn etwas rausfinden können?

Grüße