Ad Blue

Beitrag von „Rapsak“ vom 5. Februar 2025 um 12:22

Moin, da ist vermutlich wegen Kälte was auskristallisiert. Eine Nacht in einer warmen Garage könnte helfen und Wunder bewirken. Alternativ absaugen und "angewärmt" wieder einfüllen auch das kann die Krusten lösen. Wenn der Tank geleert ist, sollte die normale Meldung kommen. Wenn nicht ist am Sensor entweder einer Kruste oder ein Defekt. Ich habe damals bei einem Volvo das AdBlue nachrüsten lassen und las in der Bedienungsanleitung, dass Temperaturen unter 0°C zu vermeiden wären 😩. Kälte kann ein Thema sein. Beste Grüße Kaspar