(be)rauschende Soundprobleme

Beitrag von „agroetsch“ vom 26. April 2006 um 20:44

Hallo,

der Verstärker befindet sich meines Wissens nach hinten unter dem CD-Wechsler, also rechts unter der Klappe im Kofferraum.