Aufwertung / Rückruf / Qualitätsverbesserung für alle Modelle

Beitrag von „HPL“ vom 25. August 2006 um 16:25

> Zitat
>
> Zumindest dieser Punkt ist normal, sollte aber auch schon vor dem Update der Fall gewesen sein: Im Rückwärtsgang schaltet die Klimaanlage auf Umluft, um nicht die eigenen Abgase in den Innenraum zu blasen.
> Kann aber sein, dass das nur der Fall ist, wenn der Schalter für automatische Umluft eingeschaltet ist, vielleicht war das ja vorher einfach nicht der Fall?

Kann nicht nur so sein, sonder ist so
Bei mir merke ich allerdings keine Änderung am Lüfter...

LG Peter