probleme mit der telefonfunktion

Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 4. September 2006 um 12:27

> Zitat von Heinz
>
> Sprichts du jetzt über das Lenkrad oder über die TEL Taste am Navi?
>
> TEL Taste am Navi ist nicht. Wurde nicht belegt, zumindest bei MJ bis 2005. Ausserdem war wohl nie ganz klar, ab mit TEL überhaupt TELefon oder aber TELevision gemeint war.
>
> Am Lenkrad sollte es aber funktionieren, **wenn** die 6310i Schale im Original mitbestellt wurde.
>
> gruß
> Heinz

Hallo Hier mal die Details:

- KONG V6 TDI
- MJ 2006 - EZ 05/2006
- orig. Ladeschale in der Mittelarmlehne
- MF-Lenkrad mit Telefon-Bedienung und Sprachwahl

HG
PAULe