Rost an Fahrwerksteilen

Beitrag von „carry_ch“ vom 23. September 2006 um 17:40

Die meisten Leute würden erschrecken, wenn sie mal unter ihr Auto schauen würden... 😬

Bei Deinem Touareg ist das "nur" Kanten- und Oberflächenrost... Und teilweise einzelne Schraubenköpfe. Aber ein Sicherheitsproblem entsteht nach diesen Bildern zu urteilen noch lange nicht.

Ok, es sieht trotzdem unschön aus nach so einer kurzen Zeit. Darum tippe ich auch auf eine feuchte oder schlecht durchlüftete Garage o.ä. Das Auto kann scheinbar nie richtig trocknen... Oder nach der letzten "Salzfahrt" nicht gewaschen und anschliessend länger nicht bewegt...

Gruß carry_ch