Rost an Fahrwerksteilen

Beitrag von „Blackhawk“ vom 23. September 2006 um 17:51

> Zitat von Stein
>
> Ich tippe das du dein Auto in einer nassen Garage (schlecht belüftet) parkst bzw das Auto nach der Wäsche nicht richtig trocknen lässt.
> Oder das Wintersalz nicht richtig abgewaschen wurde .....

Hallo

Genau so sehe ich das auch.

Schlechte Belüftung bzw. oder länger Standzeit nach dem Waschen