Nokia 6300 Steuergerät Bluetooth

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 10. Januar 2015 um 16:52

Moin

Aus dem Norden S-H

Ich bin seit letzter Woche Besitzer eines V10 aus erster Hand von 07/04 mit 84.000Km

Ist ein Erbstück

Tolles Auto nur.....die Handyschale am Armaturenbrett für das Nokia 6300 mit rotem aufpapper ist ohne Funktion Handy wird nicht geladen und keine Verbindung zu finden auf der schale steht ;;BT siehe Anleitung ;;

Handy BT ist an sobald ich das Handy aus der schale nehme erscheint im Display KEIN Telefon Handy in der schale erscheint Telefon also erkennt die schale ob oder ob nicht

Nur es wird nicht mal geladen

Was mache ich Falsch habe hier diverse einträge gelesen aber nichts gefunden und ich bin mit dem 6300 zufrieden

Gruß

Ronald

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 11. Januar 2015 um 19:12

Gelesen habe ich das das stg für Blauzahn unter dem Beifahrersitz verbaut ist

Da habe ich zwei gefunden welches ist das richtige ?

Das obere oder untere

Ich habe eine Ladeschale am Armaturenbrett (Nokia 6300/VW)aber es wird nicht mal das Handy geladen

Ich habe keinerlei Daten über den vorbesitz

T-Reg V10 Ez 06/04

Gruß

Ronald

Beitrag von „juma“ vom 11. Januar 2015 um 19:35

Servus,

bitte nicht zur gleichen Problematik zwei threads beginnen.

Themen zusammengeführt, Titel angepasst.

Beitrag von „Humvee“ vom 11. Januar 2015 um 19:38

Was meinst du mit "das Obere, Untere" ?

Wenn du hinter dem Sitz darunter schaust, ist es gleich das erste ganz links.

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 11. Januar 2015 um 20:03

Ich habe da auf der linken seite zwei übereinander

Gruß

Ronald

Beitrag von „Humvee“ vom 11. Januar 2015 um 20:45

Dann mach ein Foto, das man sich etwas vorstellen kann.