

Touareg Facelift: Navi MFD2 Nachrüstung klappt nicht!

Beitrag von „Atekk“ vom 5. Februar 2007 um 21:27

Hallo!

Ich benötige Hilfe bezüglich der Navi-Nachrüstung in meinem neuen Touareg.

Am Samstag habe ich "ihn" in Wolfsburg abgeholt und wollte dann gestern schön mein bereits erworbenes VW MFD2 CD-Navi gegen das verbaute Delta Radio austauschen.

Der Umbau selbst war schnell gemacht, alle Stecker passen ja perfekt. Leider habe ich nun folgende Probleme:

- Das Navi hat vollen GPS-Empfang (3D-Fix) und findet mich sofort in der Karte, nur verändert sich die Position nicht. Es scheint so, als ob kein Tachosignal empfangen wird
- Das Navi geht bei Abzug des Schlüssels nicht aus
- Die Lenkradbedienung der Lautstärke funktioniert nicht mehr
- Der Klang hat sich verschlechtert (subjektiv?), verbaut ist die normale 10 LS-Version.

Für mich hört sich das alles nach fehlenden CAN-Bus Signalen an. Muß ich dafür einen Adapter kaufen? Ich dachte eigentlich, das dies bei den VW-eigenen Geräten nicht sein muß. Oder liegt es an dem "neuen" Touareg facelift mit vielleicht geänderten Belegungen/Signalen?

Vielen Dank für Eure Hilfe,

Stefan Berg aus Lütjensee bei Hamburg