

Geänderte Automatik beim V6TDI?

Beitrag von „Dieter131“ vom 6. Februar 2007 um 14:07

[Zitat von Sittingbull](#)

Hallo Guido,

das könnte an der neuen Programmierung liegen, die auch bei der Massnahme 90D7 durchgeführt wurde. Das haben einige und ich beobachtet, dass der Dicke jetzt ruckartiger schaltet. Er wird anscheinend im effizienteren Bereich gehalten, denn der Verbrauch ist gleichzeitig gesunken.

Grüße von Stephan 

Hallo Stephan,

90D7 ist durchgeführt.
Rücken bemerkbar. (Hält sich aber in Grenzen)
Verbrauch gleich geblieben.

Gruß

Dieter