

# Kühlmittelverlust R5 TDI

**Beitrag von „TJ2“ vom 7. Februar 2007 um 15:53**

Hatte ich auch und scheint bei vielen R5 ein Problem zu sein: Wasserpumpe undicht - muss getauscht werden. Man sieht die Wasserflecken unter dem Auto nicht, weil das Wasser an einem heissen Motorteil (Krümmer?) verdampft.

Gruss

Thomas