

Touareg Facelift: Navi MFD2 Nachrüstung klappt nicht!

Beitrag von „Atekk“ vom 7. Februar 2007 um 23:50

Hallo nochmal,

leider ist das Problem immer noch nicht gelöst.

Ich war heute beim 😊 zum "Codieren". Das Auslesen hat ergeben, das mein Touareg kein Navigationsgerät erkennt (daher auch kein Tachosignal, etc.). Auch durch Drücken des Menüpunktes "codieren" im VW-Diagnosegerätes ergab keine Besserung. Beim nächsten Anschliessen steht wieder "nicht codiert". Mir ist vor allem aufgefallen, dass in den aufgelisteten Systemgeräten nur noch Radio RNS2 DVD steht, meine CD-Version ist nicht vorhanden.

Was meint Ihr, kann es sein, dass beim neuen Touareg nur noch die DVD-Version zu verwenden ist und die CD-Version nicht mehr unterstützt wird? Dann wäre ich ja ganz schön gekniffen!!!!



Gruß, Stefan