

Touareg Airbag-Steuergerät

Beitrag von „hansasel“ vom 10. Februar 2007 um 18:59

also erst mal: warum fehlt denn das kabel? da ist ja irgendwas oberfaul. zum 2.: warum soll denn dein kombiinstrument getauscht werden? genaue begründung. und einen stromlaufplan haben die deutschen händler nicht von us modellen. wer weiß was dort anders ist, kann oder will dir auch vw selber nicht sagen.

aber irgendetwas ist da ja faul, wenn ein kabel fehlen sollte. wer macht sich schon die arbeit und entfernt ein einzelnes kabel aus dem kompletten kabelstrang, unsinnig..... 🤖