

# **Touareg Facelift: Navi MFD2 Nachrüstung klappt nicht!**

**Beitrag von „hansasel“ vom 10. Februar 2007 um 19:06**

wenn du mit dem tester schon nicht rein kommst, kann ja irgendwas mit den steckerbelegungen nicht stimmen. dann wird wohl im facelift was geändert worden sein. weil wenn sie bei einem früheren modell ohne probleme klappen.....

p.s.: ist es auch eins für einen touareg oder t5? welche teilenummer hat es denn? sollte zwar egal sein, aber man weiß ja nie.....