

# Touareg Facelift: Navi MFD2 Nachrüstung klappt nicht!

Beitrag von „Franks“ vom 11. Februar 2007 um 01:19

[Zitat von Atekk](#)

..Auffällig ist, das wir keinerlei Kontakt vom Touareg zum Radio oder Naviteil beider MFD2 Geräte bekommen. Das VAG-Com bricht nach drei Versuchen ab. Daher ...

Auf welches Steuergerät greift ihr denn da zu? 37 oder 56? Oder geht keins? Könnt ihr mal die Codierung dieser beiden Steuergerät bei angeschlossenem Delta posten?

Gruß,

Frank