

# Seitenscheiben verdrecken nicht mehr

Beitrag von „Sittingbull“ vom 15. Februar 2007 um 12:48

[Zitat von rosamunde](#)

hat jemand schon Erfahrungen, ob sich die Situation (verdreckte Spiegel/Wasser auf den Seitenscheiben) nach dem Facelift verbessert hat?

Ig

rosamunde

Hallo rosamunde,

die Anordnung der Aussenspiegel hat sich verändert, diese sind jetzt deutlich weiter hinten im Fensterdreieck befestigt. Ist mir auf der Probefahrt aufgefallen, dass alles wesentlich "näher am Auge sich abspielt". Ausserdem hat sich auch die Form des Spiegelgehäuses verändert, so dass die Dinger beim Anklappen jetzt nach schräg oben kippen. Durch die dadurch hervorgerufen Änderung der Luftführung sollte auch das Problem mit der Verschmutzung der Vergangenheit angehören.

Grüße von Stephan 