

Hydrauliköl Servolenkung fehlt

Beitrag von „bell407“ vom 19. Februar 2007 um 15:34

Hallo Armin,

hab mein Wunderwerk der Technik gerade wieder bekommen, analyse, es fehlten 150ml Hydrauliköl aber es ist äusserlich keine Undichtigkeit festzustellen. Beim R5 soll es hie und da vorkommen, dass die Servopumpe undicht zum Motorblock hin ist und das Hydrauliköl im Motorölkreislauf verschwindet, könnte hier auch der Fall sein, jetzt is beobachten angesagt, na super....

Danke für Deine Antwort

Grüsse

Christian