

Hydrauliköl Servolenkung fehlt

Beitrag von „Franks“ vom 19. Februar 2007 um 22:04

[Zitat von bell407](#)

..Beim R5 soll es hie und da vorkommen, dass die Servopumpe undicht zum Motorblock hin ist und das Hydrauliköl im Motorölkreislauf verschwindet, könnte hier auch der Fall sein, jetz is beobachten angesagt, na super....

..

Na, wenn das beim Halben schon ein bekanntes Problem ist, geht es beim V10 bestimmt doppelt so schnell... 😬

Gruß,
Frank