

# Fahrwerk Luftfederung

Beitrag von „Dieter131“ vom 20. Februar 2007 um 09:02

Guten Morgen liebe Sorgen,

Auch ich habe das "Poltern" im hinteren Bereich bereits vor längerer Zeit hier einmal beschrieben (finde es nicht mehr) habe aber ein V6TDI mit **Stahlfedern**.

Trotz aller Mühen hat der 😊 da noch keine Lösung gefunden.

Ergo, scheint es sich wohl um ein T-spezifisches Problem zu handeln (oder?)

Ich glaube ein anderen Stahlfeder-Fahrer hatte das gleiche Problem (Stefan aus Offenbach?)

Gruß

Dieter