

Luftdruckverlust in den Reifen

Beitrag von „Lobo“ vom 20. Februar 2007 um 15:10

Hallo,

bei mir hat sich folgende durchschnittliche Druckveränderung per 10.000km eingependelt: 0,1 ATÜ

Gemessen über inzwischen mehr als 180.000 km mit verschiedensten Reifen und Felgen auf drei Touaregs.

Empfehle aus Sicherheitsgründen dringend eine Überprüfung beim Händler!

Gruß

Frank