

# Fahrwerk Luftfederung

Beitrag von „metagross“ vom 21. Februar 2007 um 15:18

[Zitat von Dieter131](#)

Guten Morgen liebe Sorgen,

Auch ich habe das "Poltern" im hinteren Bereich bereits vor längerer Zeit hier einmal beschrieben (finde es nicht mehr) habe aber ein V6TDI mit **Stahlfedern**. Trotz aller Mühen hat der 😊 da noch keine Lösung gefunden. Ergo, scheint es sich wohl um ein T-spezifisches Problem zu handeln (oder?) Ich glaube ein anderen Stahlfeder-Fahrer hatte das gleiche Problem (Stefan aus Offenbach?)

Gruß

Dieter

Alles anzeigen

hi dieter,

ich war`s nicht, habe auch allerdings keine stahlfederung.