

Beleuchtung Kombiinstrument geht erst nach Minuten an

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 21. Februar 2007 um 19:40

Schade, dass niemand berichtet hat, wie das Problem von seinem 😊 gelöst wurde. Ich hatte meinen heute in der Werkstatt und mir wurde mitgeteilt und auch eine schriftliche Info vom Werk gezeigt, dass es normal sei, wenn die Instrumentenbeleuchtung zeitversetzt heller gedimmt würde. Ist VW sich darüber im klaren, dass man so keinerlei Informationen im Display ablesen kann??? 🤔 Unter "dimmen" verstehe ich übrigens auch etwas anderes!

Thomas