

Beleuchtung Kombiinstrument geht erst nach Minuten an

Beitrag von „dummytest“ vom 21. Februar 2007 um 22:21

[Zitat von Thomas TDI](#)

Schade, dass niemand berichtet hat, wie das Problem von seinem 😊 gelöst wurde. Ich hatte meinen heute in der Werkstatt und mir wurde mitgeteilt und auch eine schriftliche Info vom Werk gezeigt, dass es normal sei, wenn die Instrumentenbeleuchtung zeitversetzt heller gedimmt würde.

Mann, was für eine Aussage..... 1-2 Sek. sind ja normal und ganz "nett", aber Minuten darf das doch nicht dauern 🤔

was sind das bloss für Kommentare von VW