

Probleme mit Scheibenwischern

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 26. Februar 2007 um 10:39

[Zitat von Dicker2005](#)

bei mir hatte Wischer von Anfang an auf Fahrerseite geruppelt !

Habe einen Freund (ist KFZ Meister) gefragt ,sagte : liegt an Anstellwinkel des Wischerarmes !

Habe dies bei Kundendienst Meister von VW Werkstatt gesagt ,siehe seitdem ist rubbeln weg !

Wäre einen Versuch wert! Habe nächste Woche einen Termin beim 😊 . Kannst Du mal bei Deinem Bekannten nachfragen, in welche Richtung und ggf. wieviel Grad der Winkwl verändert werden soll?? Danke Dir schonmal im voraus! 🙏