

# Probleme mit Scheibenwischern

Beitrag von „moose“ vom 3. März 2007 um 22:29

[Zitat von t-reg,der Dicke](#)

nach vier jahren und 44.000km fahrerseite selbst getauscht- bosch aerotwins- satz 32,75 euro für das paar bei ebay neu inhouse- wechsel ist supereinfach....

Wie geht denn das? Wie im Fahrerhandbuch beschrieben habe ich es jedenfalls nicht hinbekommen; irgendwann hatte ich Angst, bei noch festerem Ziehen wirklich was kaputt zu machen. Nun bin ich technisch nicht völlig unbegabt und repariere z.B. seit vielen Jahren auch relativ tief "drinnen" mein MRD oder den LKW - aber die simple Aufgabe, einen Touareg-Scheibenwischer abzuklipsen (und ich wollte bloß Fahrer- und Beifahrerseite tauschen) habe ich nicht gebacken bekommen.