

Touareg GP "Individual"

Beitrag von „Franks“ vom 10. März 2007 um 18:31

[Zitat von Sittingbull](#)

..Hervorgerufen wird das ganze durch den Spritzwassertank, der von innen gegen den Kunststoff-Kotflügel drückt. ..

Das ist allerdings ärgerlich, aber bei den Kunststoffkotflügeln sollte das ja kein bleibender Schaden sein, oder? Wenn der Tank etwas zurechtgerückt ist, sollte die Beule ja von ganz alleine verschwinden.

Bist du überhaupt sicher, dass du einen Original- Touareg hast und keine billige Kopie aus China? Die Typenbezeichnung sieht so komisch aus 😬

Gruß,

Frank