

Fahrertür

Beitrag von „agroetsch“ vom 14. März 2007 um 10:28

Hallo,

wir haben schon öfter festgestellt, dass in Bratislava der Pförtner die Fahrertür einbaut. Die ist in sehr vielen Fällen schlecht justiert.

Beim meinem R5 war es noch ok aber beim V6 hatte ich die Wahl zwischen Windgeräuschen wie im Sharan oder 5-maligen Zuschmeißen bis sie auch zu war, inkl. Ziehen mit beiden Armen um von innen den Griff aufzubekommen.