

# Fahrertür

**Beitrag von „McTruck“ vom 14. März 2007 um 10:54**

Hallo Freunde,

wurde da eventuell die "All Doors Lock"-Funktion im Komfortmenue aktiviert?  
Dann muss man nämlich 2 x ziehen, erinnert sich  
der Mac