

Fahrertür

Beitrag von „McTruck“ vom 14. März 2007 um 10:54

Hallo Freunde,

wurde da eventuell die "All Doors Lock"-Funktion im Komfortmenue aktiviert?
Dann muss man nämlich 2 x ziehen, erinnert sich
der Mac