

kurzer Ausfall der PDC

Beitrag von „Olaf“ vom 19. März 2007 um 09:48

Ich habe jetzt das Problem, dass abwechselnd mal hinten links mal hinten rechts ein Hindernis angezeigt wird. Allerdings leuchtet immer nur eine rote Lampe (und die grünen und gelben natürlich) nicht beide. Dann kann es vorkommen, dass es wie von Geisterhand wieder weg ist oder dauerhaft bleibt.

Zuerst dachte ich, dass es vielleicht am UFS liegt, der mit zuviel Abstand geklebt wurde und so die PDC behindert. Aber nachdem ich jetzt die Öffnungen entsprechend weit ausgefeilt habe, kann ds eigtl nicht mehr der Fall sein.

Sind bei mir etwa die Sensoren recht und links hinüber?

Gruß
Olaf