

Rückruf für facelift

Beitrag von „Blackhawk“ vom 30. März 2007 um 17:02

Hallo Manfred

Hab mal ein wenig am Server rumgespielt und Deinen Dicken gefunden 😄
Das Auto ist von der genannten Aktion 90D7 (Update Software Kombiinstrument) tatsächlich betroffen.

Technischer Hintergrund

An Touareg- Fahrzeugen aus bestimmten Fahrgestellnummernbereichen besteht die Möglichkeit einiger Fehlfunktionen oder falscher Anzeigen im Kombiinstrument.

Abhilfe

An dem betroffenen Fahrzeug ist eine Softwareanpassung durchzuführen.

Da nicht alle Fahrzeuge im genannten Fahrgestellnummernbereich betroffen sind, ist vor Reparatur eine Kontrolle im System FISH durchzuführen.

Die neue Software ist Stand 05/07
Dein Auto ist vorher gebaut worden

Ist nix aufregendes - laß es ruhig machen

