

# Wagen zieht nach einer Seite

Beitrag von „salvatore“ vom 31. März 2007 um 11:35

kurzes Update:

habe den T diese Woche geholt. Er wurde nochmals auf der "Superlaser-Beissbart-Vermessungs-Piezo-Millimeter-Maschine" eingestellt. Er zieht noch immer, aber nicht mehr so stark.

Ich vermute jedoch, dass diese "Verbesserung" an den nunmehr wieder aufgezogenen 255-er SR liegt.

Und - damit es nicht so fad ist - was Neues: die linke Rückfahrleuchte bunkert auf einmal Wasser..... Mein 😊 hat sich das angeguckt und wird "sofort einen neuen Lampeneinsatz bestellen". 🚗

Ich denke mittlerweile ernsthaft über eine Wandlung nach..... 🚗