

Hilfe wegen Rauschen der FSE !!!

Beitrag von „Blackhawk“ vom 1. April 2007 um 17:59

Du hast in der Dachkonsole links und rechts je eine kleine rechteckige, mit Stoff überzogene Abdeckung.

Unter der linken sitzt das Mikrofon

Du kannst versuchen, das Mikrofon aus dieser Abdeckung rauszunehmen und ein klein wenig Watte dazwischen zu geben

Anschließend wieder das Mikro einbauen

Du mußt dazu aber die Dachkonsole ausbauen!

Falls dies nix nutzt - das Mikro auf die rechte Seite setzen.

Die mittlere Luftdüse kann auch falsch eingestellt sein (der Luftzug aus der Düse könnte Richtung Mikro eingestellt sein)

Ist wie gesagt - eine Variante, welche bei uns schon einige Male gemacht wurde.

Es kann aber natürlich auch noch andere Ursachen haben (z.b. Kabelabschirmung defekt)

