

Wagen zieht nach einer Seite

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 8. April 2007 um 09:20

Zitat

Angeblich hat sich das Fahrwerk gesetzt!!!!!!

Hallo,

ich habe meinen 😊 gefragt, ob es Sinn macht, gleich nach Auslieferung des T (am 13.04.07) die Spur zu vermessen, da es ja häufig vorkommt, dass diese nicht stimmt.

Daraufhin sagte er mir, dass sich das Fahrwerk erst einmal setzen müsse ! und es erst nach ca. 3 - 4 TKm Sinn macht. Entweder erzählen jetzt alle Meister den gleichen Stuss, oder die haben alle mal am VW Käfer ihre Meisterprüfung gemacht. 🤖

Grüße
Michael