

# VW ruft Touareg-Modelle zurück

**Beitrag von „Kruemelmonster“ vom 10. März 2004 um 20:10**

Hallo,

Habe heute meinen Rückruf durchführen lassen,

-> alles schmerzfrei, wenn der Monteur sich an die Arbeitsanweisung aus seinem System hält.

Bei mir wurde der Tank mit der Masseverbindung nachgerüstet , ohne Sorgen ,

der Scheuerschutz montiert, etwas schlecht auf dem Foto der Anleitung zu erkennen, aber auch recht einfach ,

die Schlauchschelle von einem Kühlmittelschlauch etwas gerichtet, um scheuern an anderem zu Unterdrücken , auch etwas schlecht auf dem Foto zu erkennen aber wichtig und leicht durchzuführen,

das untere Sitzgestell getauscht , war 5 Tage vor dem Datum des Fertigungszeitraumes, der bemängelt wurde, dabei ist sorgfälliges arbeiten wichtig, um Kratzer an Verkleidungen zu verhindern, sonst eigentlich nur 8 Stück 8 mm Schrauben raus und wieder rein, Stahlfelgen habe ich keine , somit entfällt bei mir dieser Schritt.

-> Wenn alle Teile vorbestellt, und der Schlossermeister gute Laune hat, ca. 2,5 Stunden ohne Komplikationen und alles ist gut,

war wieder mal der 1. der diese Arbeiten bei diesem Händler hat durchführen lassen , geht mit etwas Übung ev. auch noch etwas schneller.

Nochmals LOB und DANKE an das Team vom Autohaus Sesamstraße in Berlin , ( wenn Sie es irgendwie lesen sollten, Die Betroffenen wissen es dann schon wer gemeint ist , - KEINE WERBUNG !!! ), hat alles wieder Super geklappt.

Grüße aus Berlin , vom " Upgedateten" Kruemelmonster