

# Scheppernde Boxen

**Beitrag von „Silberfuchs“ vom 12. April 2007 um 17:31**

Die Boxen in den hinteren Türen fingen vor einigen Wochen an zu scheppern. 😞

Nachdem sie sogar auf Kulanz getauscht worden waren, hatte sich keine Besserung eingestellt. Daraufhin hat sich mein 😊 selber auf die Fehlersuche begeben....und ist fündig geworden!

VW hat die Lautsprecher mit etwas zu kleinen Befestigungsnieten fixiert. Diese waren auch beim Boxentausch wieder mitgeliefert worden. Nachdem mein 😊 größere Nieten eingesetzt hat, kann man jetzt wieder ungetrübt die Musik genießen! Großes Lob an mein Autuhaus!