

Geräusch bei 1600 U/min

Beitrag von „morpheus“ vom 14. April 2007 um 00:10

nochmals etwas zum Geräusch bei 1600 - 1800 U/Min.

Also nun definitiv gemäss :) sind die Geräusche die wie ein UHU ertönt normal und dass macht jeder T, scheinbar. Kann das jemand bestätigen?

Zusätzlich aber eben leider nicht immer ist auch bei dieser Drehzahl ein mechanisches Geräusch beim Antriebsstrang/Automat zu hören, so ein c krkrkrkrk usw. Leider bis jetzt immer wann ich beim 😊 war ertönte es nicht. Nun bekommt er ihn für 1 Woche.

Mann, es muss doch jemand mit dem gleichen Problem hier sein 😞