

Klimaanlage - keine Kühlung

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 14. April 2007 um 22:23

[Zitat von darkdiver](#)

Beim neuen Dicken muss nun Rechts das "AC" an sein. Beim alten war da anstelle des "AC" der Knopf "EC", hatte aber eine andere Funktion.





Beim 2007 ist erst alles richtig eingestellt wenn "AUTO" & "AC" an sind.
Das war bei meiner alten Gisela anders. Da war nur der "AUTO" an und der "EC" aus.
Keine Ahnung wie das bei den 2005 und 2006 war.

Viele Grüße

Eric

Alles anzeigen

Hallo Eric

Vielen Dank für Deine Info, Forum bildet, meine Klima geht jetzt wieder    

Gruß Karl