

# Probleme mit dem 6310i

Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 18. April 2007 um 16:02

Hi,

es soll da einen "Trick" geben, bei dem 3 oder 4 verschiedene Sicherungen aus den Kästen l + r für 5 Minuten entfernt werden sollen!

Hab´s mehrfach probiert, funzt nicht ;-(

[Zitat von tombom](#)

Vielen Dank für den Tipp!

Leider kann ich auch mit den RECHTS/LINKS Tasten kein Telefon-Menü einstellen. Es kommt das 'Einstellungs'-Menü, das 'Sprit-Verbrauchs'-Menu, etc. aber kein Telefonmenü. Muss ich das irgendwo zuerst aktivieren?

Was für einen Software-Update hast du gemacht?