

Geräusch bei 1600 U/min

Beitrag von „morpheus“ vom 23. April 2007 um 00:13

Danke, den UHU haben wir erledigt !

niemand da mit einem T der brummende Geräusche bei 1600-1800 von sich gibt der von der Richtung Getriebe, Automat, Kardanwelle kommen könnte? Die Übertragung des Geräusch sind in Verbindung mit Vibrationen zu spüren, am Lenkrad usw.

Ich gebe nicht auf 😊