

Mein Fehlerteufel

Beitrag von „Joseph Nemo“ vom 4. Oktober 2004 um 08:57

So, mal eine kurze Vollzugsmeldung:

Zitat

-AKustische Signale für Gurt, Tanken und Blinken nach Geländeeinsatz ohne Funktion

- Der Stellgliedtest hat ergeben, dass die Platine defekt ist und der Tester hat eindeutig den Austausch angeordnet. Also neues Kombiinstrument

Zitat

Wassereintritt hinter der linken Seitenabdeckung im Kofferraum

- Da gibt es so eine Art Revisionsklappe unter dem Dachhimmel. Diese kann man öffnen, wenn man mal an die Befestigung der Reling/Schiene ran muss. Normalerweise sind diese Klappen eingerastet, damit alles dicht ist. Nicht so bei mir. Hinten links war fehlerhaft verbaut, oder besser nicht geschlossen worden, so dass eine direkte Verbindung zur Außenwelt vorhanden war. Er kam mir auch immer ein wenig laut aus dem KOFFerraumbereich vor. Mal sehen, ob sich das auch gelegt hat.

Zitat

-zu großer Blindstopfen für Zigarettenanzündern

- Hab einen Zigarettenanzünder bekommen

Zitat

Beim Ausfedern hab ich vorne ein durchschlagendes Geräusch

- Wird in den Tiefen des Channels besprochen.

Ich werde mal nachher bei meinem Händler vorbeischaun. Mal sehen, was es an News gibt.

Bis dahin,